Uptc®
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

LA UNIVERSIDAD QUE QUEREMOS

Lecciones Aprendidas por Accidentes de Trabajo

Enero a Marzo
2020

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

www.uptc.edu.co

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Sede Central -Tunja

¡Que paso !

El trabajador refiere que estaba revisando los potreros de los caballos para colocarles pasto y agua y arreglando la cerca, por el lado del Edificio de Ingeniería; cuando estaba levantando una reja que se encontraba entre el pastal, al dar el paso con el pie derecho sintió un chuzón y al mirar había una tabla con puntillas. La puntilla se incrusto entre la bota de seguridad del pie derecho en la parte superior de la planta del pie.

¿Porqué ?

En las zonas verdes no se debe depositar residuos de construcción o demolición.

Estos residuos deben ser llevados a las áreas destinadas de almacenamiento temporal.

No se cumplió con la norma nacional Resolución 0472 de 201, la cual “reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones” por parte de contratistas

Como evitarlo

Establecer controles efectivos frente al almacenamiento de residuos de construcción o demolición para los contratistas.

Verificar que los RCD sean dispuestos correctamente y que el área intervenida sea entregada en orden, limpieza y aseo.

¡Que paso !

La docente refiere que estaba en clase en un Laboratorio del Edificio Centro de Laboratorios, iba caminado y se resbalo cayendo de frente hacia el lado izquierdo sobre la rodilla y la mano izquierda.

¿Porqué ?

El edificio tiene piso liso, lo que ocasiona condición insegura de tipo locativo.

A la docente no se le había entregado calzado cerrado de cuero antideslizante sin cordones tipo médico.

TODOS los profesores de planta, docentes ocasionales de tiempo completo y medio tiempo y catedráticos, que hagan uso de los laboratorios ubicados en el Edificio Centro de laboratorios deben utilizar este tipo de calzado y demás EPP requeridos según el tipo de riesgo

Como evitarlo

Entrega de los Elementos de Protección Personal establecidos en la Matriz de Elementos de Protección Personal Código: P-DS-P12-F01 Versión 8, según la solicitud emitida por cada Escuela.

¡Que paso !

El trabajador refiere que estaba recargando un tóner y salió al andén a sacudirlo para no hacer reguero de tinta en la oficina, dio un paso y en el borde del andén se resbalo con la pierna derecha yéndose el tacón hacia adelante cayendo hacia atrás en caída libre pegándose en la cadera, columna y la cabeza

¿Porqué ?

El anden tienen pequeños huecos que ocasionaron que el tacón se incrustara perdiendo el equilibrio.

Cuando estaba realizando la limpieza del tóner, no tuvo la precaución de tener cuidado de las condiciones del piso.

Como evitarlo



Reportar las condiciones inseguras que se encuentren en su lugar de trabajo.

Estar atento a las condiciones del piso y no distraerse con objetos que se lleve en las manos como el celular, papeles, entre otros.

¡ Que paso !

El trabajador se encontraba realizando su labor habitual cortando madera y se incrusto cuerpo extraño en ojo izquierdo, ocasionándole molestia.

¿ Porqué ?

Estaba utilizando gafas de seguridad industrial las cuales no protegían de lateral.

Por ser OPS debe asumir sus EPP y no estaba utilizando las gafas adecuadas para realizar la actividad de corte de madera de manera segura.

Para proteger los ojos debe utilizar monogafas antiempañantes

Como evitarlo

Uso del EPP adecuado según la actividad a desempeñar

¡Que paso !

La estudiante que actualmente está realizando el internado con modalidad de grado de la escuela de medicina veterinaria y zootecnia, se encontraba depilando un paciente (perrita) la cual iba a cirugía por urgencias utilizando la barbera con jabón con la mano derecha la cual se resbalo y de manera involuntaria reacciono con la mano izquierda evitando que esta se cayera al piso lo que ocasiono corte en los dedos 2 y 3 de la mano izquierda debido a que se sostuvo la barbera directamente por el filo de la cuchilla

¿Porqué ?

No estaba utilizando guantes de nitrilo cuando estaba depilando a la perrita.
Durante la práctica se hizo entrega de EPP desechables requeridos para realizar estas actividad académica de manera segura.
En la Clínica Veterinaria se utilizan agujas, tijeras, cuchillos , navajas, entre otros, para lo cual se debe diseñar lineamientos de seguridad para la manipulación, almacenamiento, limpieza y disposición final de objetos corto punzantes

Como evitarlo

Uso del EPP adecuado según la actividad a desempeñar.

Estar atento a las recomendaciones dadas por la Clínica y SIG frente al reporte de accidentes de trabajo y condiciones de trabajo seguro emitidas durante las diferentes inducciones o capacitaciones.

¡Que paso !

Bajando el último escalón de las escaleras del edificio administrativo se cae sobre el tapete lastimándose las manos, las rodillas, espalda y cuello, ya que el tapete estaba corrido y se enredó con los zapatos.

¿Porqué ?

El piso del Edificio Administrativo es resbaloso lo que ocasiona el reporte constante de condición insegura por riesgo locativo.

Se evidencia que en los peraltes de las escaleras hacen falta baldosas en las escaleras que comunicas el 3 y 4 piso del edificio.

Por seguridad no se debe ubicar tapetes en escaleras, para lo cual hace falta ubicar sujetadores y/o cinta antideslizantes o fijarlos al piso para impedir que se deslice este de manera inesperada.

Como evitarlo

Reportar las condiciones inseguras que se encuentren en su lugar de trabajo.

Retiro o asegurar al piso los tapetes del edificio Administrativo y ubicar cinta antideslizantes en pasillos.

¡ Que paso !

La docente se encontraba dictando clase en Maestría en Educación Matemática en el Edificio Antiguo Laboratorios saliendo del mismo en la zona pendiente, se resbalo ya que el piso estaba húmedo por las condiciones del clima resbalándose con el pie derecho y todo el peso del cuerpo lo recibió el pie izquierdo.

¿ Porqué ?

El área donde ocurrió el accidente es de material asfaltico y presenta rugosidad y ondulaciones superficiales.

Porque no se ha realizado mantenimiento preventivo a zonas peatonales las cuales generan condiciones inseguras.

Donde estaciono el vehículo no está autorizada como area de parqueo.

Como evitarlo

Reportar las condiciones inseguras que se encuentren en su lugar de trabajo.

Cumplir con las normas de seguridad establecidas por la Universidad.

Arreglo de las áreas vehiculares y zonas peatonales.

¡ Que paso !

Saliendo por el área del edificio de biblioteca central al lado de las canchas de tenis por la rampa de acceso se resbalo lo que ocasionó que todo el peso lo recibiera el brazo izquierdo junto con las dos rodillas.

¿ Porqué ?

Realizando la verificación de la condición de la rampa se establece que el nivel de inclinación supera el porcentaje del nivel permitido.

Como evitarlo

Reportar las condiciones inseguras que se encuentren en su lugar de trabajo.

Arreglo de la rampa de acceso de acuerdo a las medidas estándar y demarcación de la misma con el fin de informar al peatón el acceso a la rampa.

¡ Que paso !

Estaba cerrando el archivo de hojas de vida ubicado en la Oficina de Talento Humano, al ajustar el archivo con el brazo metálico este se partió lo que ocasiono que se fuera para atrás lastimándose la parte posterior del cuerpo (espalda alta y baja, cabeza, cuello y brazos.)

¿ Porqué ?

El área de archivo tiene sobrecarga de documentación almacenada por las hojas de vida, lo que ocasionaba esfuerzo y posturas inadecuadas de la funcionaria.

El SIG gestiono visita al lugar en el mes de octubre del 2019, por parte del la ARL Positiva, quien emitió un informe con recomendaciones para evitar accidentes o enfermedades laborales

Como evitarlo

Realizar las gestiones administrativas correspondientes con el fin de cumplir con las recomendaciones emitidas en el informe de la ARL Positiva.

Reportar las condiciones inseguras que se encuentren en su lugar de trabajo.

¡ Que paso !

La estudiante se encontraba en el Bioparque los Ocarros en Villavicencio se disponía a cambiarse para salir a almorzar y en el vestier sintió la picada de un insecto conocido en la región como (pito) en el muslo de la pierna izquierda.

¿ Porqué ?

Falta por establecer medidas de seguridad frente al los estudiantes que van a realizar pasantías.

Durante el desarrollo de estas actividades académicas, los estudiantes van a estar expuestos a muchos riesgos.

Este insecto es habitual en el llano por el clima y variedad de flora.
Para evitar esta picadura no existe vacuna, ni repelente solo estar pendiente de las condiciones del lugar de trabajo y sacudir la ropa.

Como evitarlo

Con el apoyo de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia diseñar medidas de seguridad frente a los estudiantes que van a realizar pasantías.

Establecer las estrategias por las cual se va a socializar las medidas de seguridad y el procedimiento de reporte de accidentes de trabajo tanto a docentes como a estudiantes.

Sede Facultad de Ciencias de la Salud

¡ Qué paso !

Herida superficial en dedo 2 de la mano izquierda.

FUENTE DE LA IMAGEN:
https://www.freepng.es/png-8xxv7t/

¿ Porqué ?

Al desechar los elementos utilizados en sutura, cogió la aguja con el porta agujas para retirar el capuchón y se pinchó.
Excesiva fuerza al retirar el capuchón que generó movimiento de rebote.
Inseguridad.
Identificación y evaluación deficiente de las exposiciones a pérdida.
Desconocimiento.
Guardián para agujas, sin tapa.

FUENTE DE LA IMAGEN
:https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=47967

Cómo evitarlo

Asegurarse de conocer cómo funcionan las agujas con dispositivo de protección, antes de utilizarlas.
Cuando no se pueda separar la aguja de la jeringa, depositarlas juntas en el contenedor para cortopunzantes.
Tener en cuenta los protocolos de bioseguridad.
Capacitación sobre manera correcta de manejo y segregación de cortopunzantes.
Informar a quien corresponda, sobre guardianes sin tapa, para sustitución.
Tratar el tema en Comité Docencia Servicio.

Facultad Seccional Sogamoso

¡ Qué paso !

Fuerte dolor de oídos

FUENTE DE LA IMAGEN:

https://www.google.com/search?q=imagenes+de+dolor+de+oido+por+explosion&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwid5-ellc3oAhXmV98KHW8vA1oQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1242&bih=597#imgrc=aL62pU2qA5qRKM

¿ Por qué ?

La funcionaria se encontraba atendiendo la consulta odontológica y de repente se estallo el tanque de agua de la unidad odontológica, generando un fuerte ruido, el cual le genero dolor de oídos.

FUENTE DE LA IMAGEN:
:https://www.google.com/search?q=+tanque+deagua+de+unidad+odontologica&tbm=isch&ved=2ahUKEwjs5u-Ll83oAhVEFVMKHZlHCXkQ2-cCegQIABAA&oq=+tanque+deagua+de+unidad+odontologica&gs_lcp=CgNpbWcQDFDv9wJY8IADYJ2ZA2gAcAB4AIAB2QGIAewGkgEFMC40LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=4qeHXuztLsSqzAKZj6XIBw&bih=597&biw=1242

Como evitarlo

- Realizar seguimiento al mantenimiento preventivo de la unidad odontológica.
- Realizar calibración al manómetro del compresor de la unidad.

FUENTE DE LA IMAGEN:
https://www.google.com/search?q=manometro+compresor+unidad+odontologica&tbm=isch&ved=2ahUKEwiz45Wml83oAhUQhFMKHSXND10Q2-cCegQIABAA&oq=manometro+compresor+unidad+odontologica&gs_lcp=CgNpbWcQDDoFCAAQgwE6AggAOgQIABBDOgYIABAIEB46BAgAEBg6BAgAEB5Q8-sgWP3oIWDwwyJoAHAAeASAAe8FiAGDUZIBDzAuMjMuMTYuMy4wLjEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=GaiHXvPyN5CIzgKlmr_oBQ&bih=597&biw=1242

GRACIAS

SIG
¡Somos Todos!